

# Hardware

- Proxmark
  - <http://www.proxmark.org/>
  - <http://proxmark3.com/>
  - <http://code.google.com/p/proxmark3/>
- Touchatag

# Software

- [libnfc](#)
  - [Dokumentation](#)
- [pcscd](#)

## libnfc

### Download

Folgende Pakete werden benötigt:

- libusb-dev
- libpcsc-lite-dev
- pkg-config
- aclocal
- autoheader
- autoconf
- libtoolize

## rfidiot

### Download

Folgende Pakete werden benötigt:

- pcscd
- pcsc-tools (zum testen sinnvoll)
- python-crypto
- python-pyocard

# Dokumentation

## Mifare 1k

[Mifare 4k](#)

[Mifare Ultralight](#)

[Mifare DESFire](#)

From:

<https://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:

[https://wiki.warpzone.ms/projekte:dokumentation\\_rfid?rev=1268855638](https://wiki.warpzone.ms/projekte:dokumentation_rfid?rev=1268855638)

Last update: **01.03.2017**

